



# Teleservice

## Fernwartung unter Windows NT/2000

### Merkmale:

- ISDN-Anschluß für PC/Maschine/Anlage
- Fernsteuersoftware (z.B. PCAnywhere)
- Zugang über Gateway
- LAN (10/100Mbit)
- WLAN (11 Mbit)



### Ausführung:

- Einzelne Maschine/Anlage
- Maschinengruppe(n)
- Komplette Fertigungslinie

### Ihr Vorteil:

- Im Servicefall schnelle Hilfe
- Schneller Update von Software
- Unterstützung von Anwendern
- Fernwartung von Maschinen/Anlagen

**Wir bitten Ihnen  
 DIE KOMPLETTLÖSUNG  
 aus einer Hand**